



技术要求

1. 破断强度 > 36(T).
2. 牵引链组装后应转动灵活, 不得有任何卡死现象.
3. 为贮存之便, 将链条每20节组装成一捆, 上油后包装.

7	NE100-04-07	套	筒	2	40Cr	0.22	0.45	
6	NE100-04-06	内	链	2	45Mn	1.08	2.16	
5	NE100-04-05	滚	子	2	GCr15	0.25	0.5	
4	NE100-04-04	龟	板	1	45Mn		2.65	
3	NE100-04-03	链	销	4	ML2	0.009	0.04	半圆铆钉改制
2	NE100-04-02	外	链	1	45Mn		1.139	

1	NE100-04-01	销	轴	2	40Cr	0.25	0.5	
序号	代 号	名 称		数量	材 料	单 重	总 重	备 注
		销 轴						
牵 引 链						NE100-04-00		
组 件						组 件		
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	图 样 标 记	重 量	比 例	
设计			标准 化					
校 对			批 准			7.439	1:2	
审 核								
工 艺			日 期		共 张	第 张		



德欧环保
DEOUHUANBAO
环保社会 生态中国