



技术要求:

1. 焊缝要求美观,外表无焊渣.
2. 门面要求平整,门边折边,焊缝打磨平,
3. 去毛刺,锐边倒钝.
4. 橡胶板用801胶粘贴在门内,粘贴面清理干净.

6		橡胶板4X30X685	2				
5	N-TGD400.1.2.1.1-2	压板	2	Q235-A	0.66	借用件	
4		拉手	2	Q235-A	0.52		
3	N-TGD400.1.2.1.1-1	铰链板 $\delta=4$	2	Q235-A	0.62	借用件	
2		钢板4X770X784	1	Q235-A	18.95		
1		橡胶板4X30X740	2				
序号	图号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
					N-TGD500.1.2.1.1		
					焊接件		
设计	李连通	标准化	图样标记		重量	比例	德欧环保 DEDUHUANBAO 环保社会 生态中国
校对	秦海波	批准			20.75	1:1	
审核	刘飞	日期	共	张	第	页	