



技术要求  
1. 去除毛刺

				圆 压 板			FU500-02-08	
							Q235	
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	图 样 标 记	重 量	比 例	德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国
设 计	李连通		标 准 化			1.42	1:1.5	
校 对			批 准					
审 核	秦海波							
工 艺	刘飞		日 期		共 张	第 张		